



周径測定シートの使い方

1. 容積計算用の周径測定シート(日本語版 Excel 版)をダウンロードします。
2. ファイルを開きます。
3. 保護ビューの表示にある、①編集を有効にするをクリックすると、パスワードを要求するポップアップが出てきますので、②読み取り専用をクリックします。



4. 氏名など必要事項や0の基準となる最初の計測点を右の枠に記入し、計測肢を○で囲み、実測値を表へ半角で記入していくと、総容積や容積差が自動的に表示されます。

*増加分はマイナス表記



5. 記入が終了したら、ファイルに名前を付けて保存します。